

BMW F 800 S (06-10) F 800 R (09-14) Basic

W skład zestawu wchodzi:

1. Orurowanie prawe
2. Orurowanie lewe
3. 4 śruby M10x90 mm wraz z podkładkami
4. 4 podkładki dystansowe 16mm

PL

The set includes:

1. Right piping
2. Left piping
3. 4 bolts M10x90 mm with washers
4. 4 spacer sleeves 16 mm

EN

PL

Orurowanie powinno być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz przewody gumowe chłodzenia silnika tak, aby nie były przyciśnięte lub nie tarty podczas eksploatacji o gmole z powodu źle przeprowadzonego montażu orurowania. Całość orurowania założyć swobodnie dopiero na końcu skręcić docelowo.

1. Zdemontować z prawej strony oryginalne śruby M10 wewnątrz ramy (Rys. 1 pkt. 1).
2. W miejscu usuniętych w kroku 1 śrub zamontować prawe orurowanie wraz z podkładkami dystansowymi 16mm i dłuższymi śrubami z zestawu (Rys. 2).
3. Tą samą czynność wykonać podczas zakładania lewej strony (Rys. 3 pkt. 2).
4. Całość orurowania skręcić docelowo.

EN

Piping should be installed only by a qualified person.

Pay particular attention to the electric beams, brake hoses and rubber hoses for engine cooling, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong installation of piping.

During installation it is recommended to set up piping freely.

1. Uninstall 2 M10 bolts inside the frame on the right side of the motorcycle (Fig. 1 pt. 1).
2. Install the right part of the piping using longer bolts and 16 mm spacer sleeves from the set in place of removed in step 1 bolts (Fig. 2).
3. The same steps repeat on the left side of the motorcycle to install the left part of the piping (Fig. 3 pt. 2).
4. Tighten all the piping.




www.heed.com.pl


Instrukcja montażu gmoli dla / Crash bars installation instruction for

BMW F 800 S (06-10) F 800 R (09-14) Basic

Rys. / Fig. 1



Rys. / Fig. 2



Rys. / Fig. 3

